

Code F5304/1

MÉLANGEUR BAIGNOIRE SANS ENSEMBLE DE DOUCHE

- 2 raccords excentriques 1/2"
- inverseur

IMAGE



Finitions

-  CHROMÉ
CR
-  HL
-  HS
-  SN
-  CN
-  CS
-  BS
-  NS



Voir les conditions générales de vente dans notre tarif en vigueur

