

Code F3304/1

MITIGEUR BAIGNOIRE APPARENT SANS ENSEMBLE DE DOUCHE

- 2 raccords excentriques 1/2"
- inverseur

Finitions

- CR CHROMÉ
- SN NICKEL BROSSÉ
- OR DORÉ
- OS DORÉ BROSSÉ
- BR VIEUX BRONZE
- RA ANTIQUE COPPER

IMAGE



Voir les conditions générales de vente dans notre tarif en
vigueur

