

Code F3764/1

MITIGEUR BAIGNOIRE APPARENT SANS ENSEMBLE DE DOUCHE

- 2 raccords excentriques 1/2"
- inverseur

Finitions

 CHROMÉ
CR

IMAGE



Voir les conditions générales de vente dans notre tarif en
vigueur

